



UTFUOR

AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA

(art. 163 c. 10 D.Lgs 50/2016)

**AGNAN.185XL – Intervento di somma urgenza per eliminazione pericolo dall'intradosso solaio ambienti garage - Complesso di Via Nuova Agnano - NAPOLI.
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base**

IL CAPO UFFICIO RENDE NOTO

In data 06/02/2018, vista l'urgenza di eliminare il pericolo derivante dai rigonfiamenti d'intonaco dall'intradosso del solaio e da alcune travi in c.a. nel locale di cui in oggetto, veniva contattata la Ditta Eurosystemy di Piazzì Davide con sede in Via Gioacchino Rossini, n.19 – 80011 Acerra (Na); P.IVA: 04266171216; pec: eurosystemy@legalmail.it, Cellulare 393-1261775, alla quale veniva affidata l'esecuzione degli interventi disposti con il Verbale di Somma Urgenza.

La Ditta Eurosystemy di Piazzì Davide si rendeva subito disponibile ad eseguire l'intervento in parola.

Allegato :

- Verbale Somma Urgenza

IL CAPO UFFICIO

geom. Antonino Laudicina



VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del D.lgs 50/2016)

AGNAN.185XL – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO DALL'INTRADOSSO SOLAIO AMBIENTI GARAGE - COMPLESSO DI VIA NUOVA AGNANO - NAPOLI.

A seguito di segnalazione telefonica da parte del personale addetto alla vigilanza del Complesso di via Nuova Agnano, il sottoscritto geom. Antonino Laudicina, capo dell'Ufficio Tecnico di Fuorigrotta dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il giorno 05/02/2018 ha subito effettuato un sopralluogo al locale seminterrato adibito a garage, nel quale ha riscontrato la caduta di porzioni d'intonaco distaccatesi dall'intradosso del solaio e da alcune travi in c.a.. Ha inoltre evidenziato la situazione di pericolo per le evidenti ampie zone d'intonaco rigonfio createsi. Le cause alle quali ascrivere il fenomeno, sono connesse ad eventi infiltrativi pregressi dal sovrastante piazzale interno al Complesso, i quali hanno diffuso la consunzione del sottostante intonaco sulle richiamate superfici. Valutata come estremamente pericolosa la situazione in essere, in via cautelativa provvede a far interdire il transito nella zona interessata per garantire l'incolumità di persone e cose.

Ravvisata la necessità di dover attuare un intervento atto a scongiurare la caduta di ulteriori porzioni d'intonaci e quindi per garantire l'incolumità di persone e cose, ha interpellato varie ditte di fiducia dell'Amministrazione, tra le quali si rendeva subito disponibile ad intervenire la ditta Eurosystemy di Piazza Davide, già protagonista di interventi analoghi realizzati con efficienza e rapidità, presso altre strutture dell'Ateneo. Essa sarà concentrata solo nelle aree coinvolte dal fenomeno e riguarderanno l'utilizzo di ponteggi/castelletti metallici mobili, per consentire la caduta forzata degli intonaci rigonfi e la protezione dei ferri strutturali di armatura delle travi in c.a.

Risulteranno inoltre idonei a restituire l'area all'uso ordinario ed al passaggio dell'utenza, eliminando il pericolo alla pubblica e privata incolumità.

Per quanto attiene alla valutazione puntuale degli stessi da eseguire in somma urgenza, si rimanda alla loro conclusione per computare l'effettivo impegno delle diversificate maestranze che saranno utilizzate, nonché dei mezzi d'opera e dei materiali necessari ai ripristini.

Considerato quanto in narrativa, il sottoscritto ha redatto il presente verbale ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. 50/2016, e del DR/2015/245 del 03/02/2015 e ss.mm.ii. a solo scopo informativo e preliminare alla presentazione della perizia.

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di febbraio, visto il verbale di cui sopra, attesa l'urgenza, si affida alla ditta: Eurosystemy di Piazza Davide con sede in Via Gioacchino Rossini, n.19 – 80011 Acerra (Na); P.IVA: 04266171216; pec: eurosystemy@legalmail.it, Cellulare 393-1261775, l'esecuzione delle opere in parola.

Del che è verbale redatto, sottoscritto e firmato dai presenti.

L'IMPRESA

EUROSYSTEMY di Piazza Davide
Via Gioacchino Rossini n° 19
80011 Acerra (NA) - Tel. 081.6588012
Partita IVA 04266171216
eurosystemy@outlook.it
eurosystemy@legalmail.it

II CAPO UFFICIO

geom. Antonino Laudicina