



UFFICIO TECNICO MONTE SANT'ANGELO

## AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA

(art. 163 c. 10 D.Lgs 50/2016)

**Edificio 5b – Intervento per l'eliminazione di infiltrazioni nei locali ad uso laboratorio, scala di accesso dell'edificio Q' del Dipartimento di Scienze Chimiche. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – Complesso di Monte Sant'Angelo – Via Cinzia, 26 - Napoli.**

**IL CAPO UFFICIO  
RENDE NOTO**

Premesso che in data 21/06/2018 veniva constatato le infiltrazioni nei locali dell'edificio indicato in oggetto, nella stessa data venivano affidati alla ditta **RUEL Costruzioni di Eligibile Giuseppe s.a.s.** con sede in Via Domenico Morelli, 41- 80021 – AFRAGOLA (NA) – P.IVA 04668041215, PEC: [ruelcostruzionisas@pec.it](mailto:ruelcostruzionisas@pec.it), i lavori indispensabili per la messa in sicurezza della zona interessata e l'eliminazione delle infiltrazioni.

Si precisa che risulta indispensabile l'eliminazione delle infiltrazioni per l'incolumità di persone e cose.

**ALLEGATI:**

- 1) VERBALE DI SOMMA URGENZA;
- 2) FOTO;
- 3) PLANIMETRIA UBICATIVA

Il Capo dell'Ufficio Tecnico MSA  
geom. Antonio Candida

1. Laboratorio 2N-27








2. Laboratorio 2P-20/21



3. *Scala di accesso al piano seminterrato edificio Q'.*









Livello 2 q.ta 118,30

zone d'intervento



PIANTA q.ta 111.70





# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

## RIPARTIZIONE EDILIZIA UFFICIO TECNICO DI MONTE SANT'ANGELO

**Edificio 5b – Intervento per l'eliminazione di infiltrazioni nei locali ad uso laboratorio, scala di accesso dell'edificio Q' del Dipartimento di Scienze Chimiche. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – Complesso di Monte Sant'Angelo – Via Cinzia, 26 - Napoli.**

### VERBALE DI SOMMA URGENZA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Giugno a seguito del sopralluogo effettuato presso il Dipartimento in oggetto ho potuto constatare nei seguenti locali copiose infiltrazioni:

1. 2N-27 – Laboratorio al secondo piano del corpo N;
2. 2P-20/21 – Laboratori al secondo piano del corpo P;
3. Infiltrazioni sulla scala di accesso al piano seminterrato del Edificio Q'.

L'intervento riveste carattere di somma urgenza per la salvaguardia di persone e cose che quotidianamente frequentano in modo cospicuo i luoghi di che trattasi oltre che a garantire il normale svolgimento della didattica e della ricerca (nel Laboratorio 2N-27, ci sono degli acidi che a contatto con l'acqua posso anche esplodere).

Per quanto sopra è stata contattata la ditta RUEL Costruzioni di Eligibile Giuseppe s.a.s., la quale si è resa subito disponibile ad effettuare l'intervento.

Rivisitati i luoghi in maniera congiunta, ordinavo l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza delle zone interessate e ordinavo l'esecuzione degli interventi per eliminazione delle infiltrazioni.

In ragione della difficoltà di previsione relativa all'estensione delle aree d'intervento, che sarà correlata alle verifiche in corso d'opera, si rimanda la redazione del computo metrico estimativo a conclusione delle stesse in via consuntiva.

Considerato che l'intervento per l'eliminazione degli inconvenienti innanzi riportati riveste carattere di somma urgenza, il sottoscritto ha redatto il presente verbale ai sensi dell'art. 163 comma 1 lettera c del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

#### IL TECNICO

Geom. Marcello Sansone

VISTO: II CAPO DELL'UFFICIO

Geom. Antonio Candida

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Giugno, visto il verbale di cui sopra, attesa l'urgenza, si affida all'Impresa **RUEL Costruzioni di Eligibile Giuseppe s.a.s.** con sede in Via Domenico Morelli, 41- 80021 – AFRAGOLA (NA) – p.IVA 04668041215, l'esecutore delle opere in parola.

L'IMPRESA  
**RUEL COSTRUZIONI s.a.s.**  
Via D. Morelli n. 41  
80021 AFRAGOLA (NA)  
Cod. Fisc. e P. IVA 04668041215

II CAPO UFFICIO

Geom. Antonio Candida